

Queue Number 2865642

Transaction Date 16 Oct 2026, 12:27:17

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
59701858 (CC10026) (CC10026)

Vehicle Details

Chassis Number	LGWDBE198L*****
Specification	GCC Specification
Make	Great Wall
Model	Wingle
Model Year	2020
Color	White
Mileage	78222 Km
Fuel Type	Diesel
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , POWER TRAIN GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR THICK RUST PROOFED MINOR DENT	الارضية
01.D Bumper	FRONT BUMPER BADLY DAMAGE FIX BY SCREW	دعامية
01.E Trunk	TAIL GATE NOT OPENING	صندوق
01.F Sign of back accident	BUMPER & BUMPER FRAME BRACKET BADLY BEND	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUSTY MINOR DENT , MUDDY OILLY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN # GETTING RUSTY	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	EXHAUST MANIFOLD & AIR FILTER ASSEMBLY MISSING	اخرى
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGE	حالة المقاعد
---------------------	----------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED SIGN OF OIL WET PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED & LEFT SIDE DAMAGE	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Brake Light	CENTER BRAKE LIGHT DAMAGE	نور الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
08.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGE , INETERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضية
09.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
09.E Roof Ceiling	LOOSE	بطانة السقف
09.F Sun Visor	BOTH SIDE LOOSE	حاجب الشمس
09.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.H Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوى والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

