CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3007863
Transaction Date	19 Nov 2026, 13:40:35
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	12402538 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	KNDMB5C10H*******
Specification	Imported
Make	Kia
Model	Sedona
Model Year	2017
Color	White
Mileage	82317 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REPAINTED,PORTION REPAIRED,FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS CHASSIS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY OILY PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUSTY MUDDY OILY /OK	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK OPEN REFITTED GETTING RUSTY, SHAKING	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		**نظام العادم**
05.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OPEN REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	BOTH SIDE MINOR CRACK	الضوء الخلفي
08.B Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Mirror	CENTER MIRROR MISSING, INNER PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	المرايا
10.B AC Condition	OK,ADJUSTMENT PORTION MISSING	المكيف
10.C Power Window Switch And Glass	REAR BOTH SIDE NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D FLoor Matting	EXTRA COVER PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
10.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT ,HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

Certificate Number:	5 TAS 2026 30201649	رقم الشهادة:
Inspection Date:	17-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	16-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	17-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	8 min 23 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	14:39	وقت البدء:
End Time:	14:48	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	204	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Possession Certificate:	72313409	شهادة حيازة:
Chassis No.:	KNDMB5C10H6229638	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	KIA كيا	نوع المركبة:
Vehicle Model:	SEDONA سيدونا	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	Left Hand Side يسار	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✕ 132474 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	220536 Kms / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	South Korea كوريا الجنوبيه	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NILL	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2400 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1800 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2017	سنة التصنيع:
Horsepower:	276	قوة المحرك:
Cylinders:	6	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	7	عدد المقاعد:

Carbon footprint / انبعاثات الكربون

Your immediate action to protect Dubai environment is required / اتخذ إجراءات فورية لحماية بيئة دبي



This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وأسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)
Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

94069 KM / كم	9680 L / لتر	38817 AED / درهم	23.2 ton / طن
Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً

نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.22 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 7 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 6 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 7 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول
Vehicle on Petrol HC Reading
108 PPM VOL

نتائج الفحص / Inspection Findings

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

ملاحظات الفحص: / Inspection Remarks:

FRONT BUMPER AND FENDER FRAME,REAR RIGHT SIDE WHEEL ARCH REPAIRED.OLD UNDERFLOOR MINOR RUSTY . TRUNK DOOR MINOR DENT. 220536 KM LAST READING

Odometer Record
Replace Events Date

17/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	38702,27323,27323	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30201649	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 17/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Sittu Paloth Sreesan Paloth سيتو بالوت	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.