

Queue Number 2643770

Transaction Date 13 Aug 2026, 14:12:57

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
73730633 (CC10008) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	JTHB21B14R*****
Specification	GCC Specification
Make	Lexus
Model	ES 300H
Model Year	2024
Color	Black
Mileage	148123 Km
Fuel Type	Hybrid
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED REFITTED ,REAR BOTH SIDE REPANTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR BOTH SIDE REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER BODY FULLY COVERED ,COVER PORTION DAMAGED ,FOR PROPERLY INSPECTION NEED TO REMOVE FENDER COOVER UNDER COVER	الارضية
01.F Bonnet	REPAINTED REFITTED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of back accident	QUATER PANEL ,COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION ,REPAIRED	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	OK	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	----	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINR DENT,SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Brake Condition		الفرامل
06.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
07 Interior Condition		الحالة الداخلية
07.A AC Condition	OK	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	19:25	Start Time:
وقت الانتهاء:	19:30	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	284	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	1 TAS 2026 29255341	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	12-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	10-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	12-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Renewal Test فحص التجديد	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	4 min 35 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	4838765	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	EE 69002 Dubai Private دبي خصوصي EE 69002	Plate Details:
رقم القاعدة:	JTHB21B14R2236830	Chassis No.:
نوع المركبة:	LEXUS لكزس	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	ES 300H إي اس 300 اتش	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene + Electricity بنزين + كهرباء	Fuel Type:
اللون:	Black أسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions (H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	148120 Kms كيلومتر / 148120 Kms	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	a25a3c91678	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2100 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1680 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2024	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	4	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة
Test Certificate



نتائج قراءات المعايير / Parameter Readings Results

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 0 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 4 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 6 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 2 PPM VOL			

ملاحظات الفحص / Inspection Remarks:

REAR BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED,CCM OK,WORKORDER NO:2025-11-12-1,BACK PANEL,COMPARTMENT AREA,BOTH SIDE QUARTER PANEL,TRUNK DOOR,REPAIRED,UNDERNEATH COVERED

تفاصيل الدفع / Payment Details

Inspection Performed by:	27078	تم الفحص من قبل :	Transaction Number:	29255341	رقم المعاملة :
Service Name:	Renewal Test فحص التجديد	اسم الخدمة :	Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	170 AED Paid On 12/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	MOSTAFA MAHER ABOUZEID ABDELGABER مصطفى ماهر ابوزيد عبدالجابر	تم الاستلام من :