

Queue Number 2869727

Transaction Date 15 Oct 2026, 12:50:56

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
85710177 (CC10013) (CC10011)

## Vehicle Details

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Chassis Number    | SALWG2VF5G***** |
| Specification     | Imported        |
| Make              | Range Rover     |
| Model             | Sport           |
| Model Year        | 2016            |
| Color             | Unknown         |
| Mileage           | N/A NA          |
| Fuel Type         | Petrol          |
| Transmission Type |                 |
| No. Of Cylinders  | 6               |

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|                             |                                                                                                |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | FRONT BOTH SIDE PORTION REPAIRED REPAINTED REFITTED                                            | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED GETTING RUSTY       | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED RIGHT SIDE BOTH REFITTED                            | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                                                     | صدأ                        |
| 01.E Floor                  | UNDER FLOOR PORTION COVERED MINOR DENT                                                         | الارضية                    |
| 01.F Bumper                 | FRONT DAMAGED                                                                                  | دعامية                     |
| 01.G Roof                   | PORTION REPAINTED                                                                              | السقف                      |
| 01.H Bonnet                 | MODIFIED REFITTED                                                                              | غطاء المحرك                |
| 01.I Other                  | LEFT SIDE RUNNING BOARD COVER PART MISSING / BODY LEVEL TO LOW / NOT VISIBLE TO CHECK PROPERLY | اخرى                       |
| 01.J Trunk                  | FIBER PAINT NOT CHECK,NOT OPEN FOR CHECK                                                       | صندوق                      |
| 01.K Fuel Tank              | DENT                                                                                           | خزان الوقود                |
| 01.L Sign of front accident | FRONT ASSEMBLY REFITTED                                                                        | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.M Sign of back accident  | BACK PANEL DENT ASSEMBLY REFITTED                                                              | وجود مؤشر لحادث في الخلف   |
| 01.N Vehicle Color          | WHITE / BLACK                                                                                  | لون المركبة                |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                                                                                                                    |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT RIGHT SIDE CHASSIS END REPAIRED DENT / MUDDY DIRTY / FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH & REMOVE ALL INNER FENDER & FLOOR COVER FOR RECHECK | الشاسيه |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

| Condition                               | Remarks                                                                  | الحالة                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 02.B Chassis Number                     | VIN LAMINATED / CHECK ONLY DOOR POST STICKER                             | رقم القاعدة                |
| <b>03 Engine Condition</b>              |                                                                          | <b>المحرك</b>              |
| 03.A Engine Visual Condition            | NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك      |
| <b>04 Seats Condition</b>               |                                                                          | <b>المقاعد</b>             |
| 04.A Seat Condition                     | PORTION WORN OUT / SIDE SAFETY COVER MISSING                             | حالة المقاعد               |
| <b>05 Exhaust System</b>                |                                                                          | <b>نظام العادم</b>         |
| 05.A Other                              | DENT / TAIL PIPE CUT REWELDED                                            | اخرى                       |
| <b>06 Transmission Condition</b>        |                                                                          | <b>الجير</b>               |
| 06.A Gear Box Visual Condition          | NOT CHECK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , MUDDY                       | الحالة النظرية للجير       |
| 06.B Road Test                          | NOT CHECKED                                                              | فحص علي الطريق             |
| <b>07 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                          | <b>الاطارات</b>            |
| 07.A Front Tyre                         | 2021 EXPIRED CRACKED                                                     | الاطار الامامي             |
| 07.B Rear Tyre                          | 2022 DRY CRACK                                                           | الاطار الخلفي              |
| 07.C Rims Condition                     | DENT SCRATCHES                                                           | حالة الجنوط                |
| <b>08 Lights</b>                        |                                                                          | <b>الاضاءة</b>             |
| 08.A Head Light                         | LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED                                         | الاضاءة الرئيسية           |
| <b>09 Brake Condition</b>               |                                                                          | <b>الفرامل</b>             |
| 09.A Disc&Drum                          | RUSTY                                                                    | دسك وطمائير الفرامل        |
| <b>10 Suspension System</b>             |                                                                          | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 10.A Shock Absorber                     | NOT WORKING                                                              | ممتص الصدمات               |
| 10.B Arms                               | ARM BUSHES DRY CRACK                                                     | ازرع                       |
| 10.C Ball Joint                         | BOOT CUT                                                                 | مفصل كروي                  |
| <b>11 Steering Condition</b>            |                                                                          | <b>المقود</b>              |
| 11.A Steering Boot                      | COLUMN BOOT CUT                                                          | ربلة المقود                |
| 11.B Tie Rod End                        | BOOT CUT                                                                 | مؤخرة الرودادات            |
| <b>12 Interior Condition</b>            |                                                                          | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 12.A Other                              | INTERIOR PARTS DIRTY GETTING RUSTY                                       | اخرى                       |
| 12.B AC Condition                       | NOT CHECKED                                                              | المكيف                     |
| 12.C Dash Board                         | DIRTY GETTING FADED / GOLVE BOX LOCK DAMAGED                             | لوحة القيادة               |
| 12.D Roof Ceiling                       | LOOSE                                                                    | بطانه السقف                |
| 12.E Odometer reading                   | NOT CHECKED                                                              | قراءة عداد المسافات        |
| 12.F Door Panel                         | PORTION WORN OUT                                                         | لوحة بطانة الباب           |
| 12.G Air Bag                            | DAMAGED                                                                  | وسائد هوائية               |
| 12.H Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                                                 | عجلة القيادة وازرار التحكم |

| Condition                | Remarks       | الحالة           |
|--------------------------|---------------|------------------|
| 12.I Sunroof             | GLASS CRACKED | فتحت سقف         |
| 12.J Gear Shifting Lever | KNOB WORN OUT | ذراع نقل السرعات |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](https://carcheck.ae/certificate)

#### Terms & Conditions

#### الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)