CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2941217
Transaction Date	04 Nov 2026, 14:24:11
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	80873954 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	5N1AR2MN5E*******
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2014
Color	White
Mileage	165182 Miles
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS OUTER REPAIRED DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY ABNORMAL MOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخري

Condition	Remarks	الحالة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING, REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2025 DRY CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2025 DRY CRACK	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
10.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		المقود
11.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF FLOODED / CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT	اخري
12.B AC Condition	OK	المكيف
12.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القياده
12.D Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
12.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
12.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
13 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
13.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**