CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899755
Transaction Date	26 Oct 2026, 15:55:11
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	11487984 (CC10006) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	1FMEU74E98*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Explorer
Model Year	2008
Color	Maroon
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN	دعامية
01.E Bonnet	STRIP MISSING	غطاء المحرك
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY PORTION DENT PORTION MUDDY .	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECKED ONLY STICKER .	رقم القاعدة
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		**المقاعد**
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		**الجير**

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACKED EXPIRED	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES,WHEEL HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.C Axle	BOOT CUT .	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخري
11.B Mirror	CENTER FADED	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
11.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
11.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
11.F Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae