



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **22 Nov 2022, 11:38:01**
 Transaction Number **19621429 (CC10008)** Queue Number **627764**



Chassis Number **JTHBK1GG5J2263424**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Lexus**
 Model **ES 350**
 Model Year **2018**
 Color **Black**
 Mileage **394196 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED . KEY MISSING	حالة المحرك النظري
01.B Mount	MOUNT BUSHES CRACKED	كرسي
02 Transmission Condition		الجير
02.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظري
02.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
02.C Gear Box Mount	MOUNT BUSHES CRACKED	كرسي الجير
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
03.B Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION WORN OUT	اخرى
03.C Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
03.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
04 Body		جسم المركبة
04.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED, MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
04.B Bonnet	SHOCK STAND NOT WORKING	غطاء المحرك
04.C Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
04.D Floor	.UNDER BODY COVERED&VISIBLE AREA CHECKED ONLY	الارضية
04.E Trunk	NOT OPEN	صندوق
04.F Bumper	MISALIGN	دعامية
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021,CRACKED	الاطار الخلفي
05.B Rims Condition	RIMS HAVE DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
05.C Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED,DAMAGED,WORN OUT	الاطار الامامي
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
06.B Chassis Number	VIN CHECKED ON LEFT SIDE DOOR & WINDSHIELD ONLY &VIN UNDER SEAT COVRED	رقم القاعدة
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.C Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	ALL LIGHT NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.