



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 May 2022, 12:25:11
Transaction Number	82593387 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	5N1AR2M50GC609508
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2016
Color	White
Mileage	137458 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
01.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
01.C Visual Gear Box Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظرى
02 Engine Condition		المحرك
02.A Visual Engine Condition	OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظرى
02.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
03 Steering Condition		المقود
03.A Tie Rod End	BOOT CRACKED	مؤخرة الرودادات
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Arms	BOTH SIDE LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A AC Condition	OK	المكيف
06 Body		جسم المركبة
06.A Paint	PORTION REPAINTED ,MINOR DENTS SCRATCHES ON BODY	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
06.B Trunk	TRUNK AUTO BUTTON BROKEN, NOT WORKING PROPERLY	صندوق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.