

Queue Number 2850037

Transaction Date 09 Oct 2026, 16:36:03

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
11846353 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	KMHSU81E7F*****
Specification	GCC Specification
Make	Hyundai
Model	Santa Fe
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	305564 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE,REAR RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED DENTS, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,RIGHT SIDE REFLECTOR LOOSE	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED,SHOCK WEAK	غطاء المحرك
01.I Pillars	LEFT SIDE A/PILLAR OUTER PANEL PORTION REPAIRED REPAINTED	القوائم
01.J Other	FRONT BOTH SIDE APRON AREA CRACK HOLE DAMAGED	اخرى
01.K Trunk	COMPARTMENT COVER LOCK HANDLE DAMAGED	صندوق
01.L Door Handle & Lock	REAR LEFT SIDE DOOR OUTER LOCK HANDLE NOT WORKING PROPERLY	مقابض الأبواب والأقفال

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS OUTER SKIRT APRON AREA DENT OPEN DETACHED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACK	كرسي
------------	--------------------	------

Condition	Remarks	الحالة
03.B Engine Visual Condition	OPEN REFITTED , OIL WET , MUDDY , OILY , ABNORMAL NOISY,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	COVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	JERKING , REFITTED OIL LEAK PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER CRACK	ناقل الحركة
06.C DIFFERENTIAL	REAR MOUNT RUBBER CRACK	الدفرنشل
06.D Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS PORTION CRACK,RIGHT SIDE WASHER COVER MISSING	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUHSES DRY CRACK	ازرع
09.B Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخرى
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,CENTER CUP HOLDER PANEL WORN OUT	اخرى
10.B Mirror	LEFT SIDE LOOSE AUTO FOLDING NOT WORKING	المرايا
10.C AC Condition	NO COOLING,GRILL ADJUSTER MISSING	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	SWITCH PORTION DAMAGED,REAR LEFT SIDE CURTAIN HOOK MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القيادة
10.F Sun Visor	BOTH SIDE MIRROR LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
10.G Odometer reading	CLUATER CHROME PANEL PORTION WORN OUT	قراءة عداد المسافات
10.H Door Panel	PORTION WORN OUT CRACK	لوحة بطانة الباب
10.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Sunroof	NOT WORKING PROPERLY,STUCK	فتحت سقف
10.K Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
10.L Engine Start Button	REMOTE PORTION DAMAGED,SMART KEY MISSING	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	12:19	Start Time:
وقت الانتهاء:	12:23	End Time:
رقم الحارة:	02	Lane:
رقم التذكرة:	148	Token No.:
رقم المحاولة:	2	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	KMHSU81E7FU306664	Chassis No.:
نوع المركبة:	HYUNDAI هيوونداي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	SANTA FE سانتافي	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Black اسود	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	305563 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	South Korea كوريا الجنوبيه	Origin:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29800361	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	08-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	06-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	08-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	4 min 4 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	G6DFEA210577	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	كجم / 2200 Kgs	G. V. W.:
الوزن فارغة:	كجم / 1480 Kgs	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2015	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	6	Cylinders:
عدد المقاعد:	7	No. of Seats:

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	23311 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		2399 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		9620 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		5.8 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---	--	--	--	--

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER, BUMPER FRAME , FENDER FRAME , BULKHEAD REPAIRED, MINOR DENTS AND SCRATCHES ON BODY//PERFORM ALIGNMENT,UNDERBODY NEWLY WASHED

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	48502	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number:	29800361	رقم المعاملة :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method:	Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.:	2	رقم المحاولة :	Total Service Fees:	70 AED Paid On 08/10/2026 70 درهم وتم الدفع في تاريخ 08/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :	Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of Seventy Dirhams (70) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (70) فقط سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست ببيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

