

Queue Number 2849685

Transaction Date 09 Oct 2026, 12:02:17

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
27444956 (CC10009) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number JTFDM62635*****
 Specification GCC Specification
 Make Toyota
 Model Hilux
 Model Year 2005
 Color White
 Mileage 444886 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY CHASSIS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR RUST PROOFED, MUDDY PORTION DENT,OILY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , GRILL MISSING	دعامية
01.F Roof	REPAIRED	السقف
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS END CROSS MEMBER REPAIRED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	CUT REWELDED	اخرى
05.B Catalytic Converter	MISSING	دبة البيئة
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHCKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020 EXPIRED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED , LEFT SIDE BRACKET DAMAGED	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	NOT WORKING	المكيف
10.C Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضيه
10.D Dash Board	SCRATCHES	لوحة القيادة
10.E Sun Visor	RIGHT SIDE MISSING , LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT , HORN NOT WORKING	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

