



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	28 Apr 2022, 11:55:24
Transaction Number	97181219 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	6G1ZK14F16L543513
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Lumina
Model Year	2006
Color	Red
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Transmission Condition		الجير
01.A Visual Gear Box Condition	JERKING,REFITTED,SIGN OF OIL WET	حالة الجير النظرى
01.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02 Lights		الاضاءة
02.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
02.B Head Light	BRACKET CRACKED,REPAIRED	الاضاءة الرئيسية
02.C Tail Light	REAR RIGHT SIDE CRACKED	الانارة
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A Dash Board	RIGHT SIDE INNER CONSOLE BOX DAMAGED	لوحة القيادة
03.B Odometer reading	DISPLAY FADED NOT VISIBLE	قراءة عداد المسافات
03.C AC Condition	NOT WORKING	المكيف
04 Engine Condition		المحرك
04.A Visual Engine Condition	OIL LEAK,REFITTED	حالة المحرك النظرى
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Arms	FRONT CONTROL ARM BUSH CRACKED	ازرع

DEFECT	REMARKS	
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Rims Condition	RIMS HAVE MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
06.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2019/2020	الاطار الخلفي
07 Body		جسم المركبة
07.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED & PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	DRIVER SEAT PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
09 Exhaust System		نظام العادم
09.A Modification	EXHAUST MODIFIED,NOISY	تعديلات
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
11 Chassis Condition		الشاسي
11.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.