



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Jan 2023, 17:03:03
Transaction Number	17711761 (CC10006)	Queue Number	657782



Chassis Number	JTFPX22P9D0041756
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Toyota
Model	Hiace
Model Year	2013
Color	White
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
01.F Other	BACK PANEL DENT	اخرى
01.G Fuel Tank	DAMAGED	خزان الوقود
02 Interior Condition		الحالة الداخلية
02.A Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
02.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	CUT	كرسي
03.B Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,OIL LEAK ,REFITTED,OIL SUMP REPAIRED	حالة المحرك النظري

DEFECT	REMARKS	
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
05 Transmission Condition		الجير
05.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظري
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07 Steering Condition		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
08.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
09 Chassis Condition		الشاصي
09.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK.	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.