



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>14 Sep 2022, 14:19:04</b>
Transaction Number	<b>39658566 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>WVWZZZ1JZ3W101814</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Volkswagen</b>
Model	<b>Golf</b>
Model Year	<b>2003</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>215065 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Doors	FRONT LEFT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	أبواب
01.B Trunk	SHOCK WEAK	صندوق
01.C Floor	RIGHT SIDE RUNNING BOARD & REINFORCEMENT DENT .	الارضية
01.D Fenders	FRONT LEFT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
01.E Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
<b>02 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
02.A Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
02.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02.C Door Panel	LOOSE	لوحة بطانة الباب
02.D Dash Board	WORN OUT	لوحة القيادة
02.E Mirror	LEFT SIDE NOT WORKING	المرايا
02.F AC Condition	OK	المكيف
<b>03 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED	الاطار الخلفي
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
04.A Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK	حالة الجير النظري
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
04.C Gear Box Mount	MOUNT BUSHES CRACKED.	كرسي الجير
<b>05 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>
05.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>06 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
06.A Steering Boot	BOOT CUT.	ربلة المقود
06.B Steering Oil	MINOR OIL WET.	زيت المقود
<b>07 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
07.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED.	ازرع
<b>08 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
08.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية
<b>09 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
09.A Visual Engine Condition	REFITTED OIL LEAK	حالة المحرك النظري
09.B Other	DIP STICK DAMAGE	اخرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.