

Queue Number

2508132

Transaction Date

04 Jul 2026, 13:32:24

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

34762475 (CC10013) (CC10012)



Vehicle Details

Chassis Number	2C3CDXGJ5K*****
Specification	GCC Specification
Make	Dodge
Model	Charger
Model Year	2019
Color	--
Mileage	239646 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY MINOR DENT SCRATCHES , PORTION STICKER , MINOR FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR DIRTY MUDDY MINOR DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , SCRATCHES	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Vehicle Color	SILVER / BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY DIRTY COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Other	FOR FULL INSPECTION MAKE STEAM WASH FOR RECHECK	اخرى

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	OPEN REFITTED , ABNORMAL NOISY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Modification	CUT REWELDED NOISY	تعديلات
-------------------	--------------------	---------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , HOUSING BOLT MISSING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Suspension Subframe	DENT	ازرع مفصل كروي عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	
09.C Ball Joint	BOOT CUT	
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B AC Condition	OK	المكيف
10.C Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	عجلة القيادة وازرار التحكم
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	OIL MIX WITH WATER	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae