

Queue Number 2707027

Transaction Date 04 Sep 2026, 12:49:54

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
99569686 (CC10021) (CC10021)

Vehicle Details

Chassis Number	4T1BK36B26*****
Specification	Imported
Make	Toyota
Model	Avalon
Model Year	2006
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORION FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition الشاسيه

02.A Chassis	CHASSIS COVERED,MUDDY,FRONT LEFT SIDE END PORTION MINOR DENT	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Transmission Condition الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
----------------	-------------	----------------

05 Tires and Rims Condition الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK,DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK,DAMAGED	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Indicator & Hazard light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاشارات
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	BUSHES CRACK	الزرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
09.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
09.C Door Panel	WORN OUT,PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae