



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	24 Jan 2023, 16:23:02
Transaction Number	85617735 (CC10010)	Queue Number	657705



Chassis Number	1ZVHT82H185141554
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Ford
Model	Mustang
Model Year	2008
Color	Yellow
Mileage	001 Miles
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Other	CENTER CONSOLE BOX DAMAGED & GEAR LEVER DUST COVER LOOSE	اخرى
01.B Roof Ceiling	MINOR CUT	بطانه السقف
01.C Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
01.D Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانه الباب
01.E AC Condition	NOT CHECK	المكيف
01.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
02 Body		جسم المركبة
02.A Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
02.B Rusty	UNDER BODY PARTS SUSPENSION RUSTY	صدأ
02.C Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
02.D Fenders	FRONT REFITTED	مدكار
02.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02.F Paint	BODY REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
02.G Trunk	NOT OPEN	صندوق

DEFECT	REMARKS	
02.H Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02.I Vehicle Color	YELLOW/BLACK	لون المركبة
02.J Other	FRONT FENDER FRAME ,BULK HEAD,BUMPER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
02.K Pillars	LEFT SIDE PILLAR,ROCKER PANEL,DOOR POST REPAIRED	القوائم
02.L Floor	PORTION DENT	الارضية
03 Steering Condition		المقود
03.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
03.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
03.C Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
03.D Axle	BOOT CRACKED	اكسلات
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK,OIL LEAK REFITTED	حالة الجير النظرى
05.C Gear Box Mount	CUT	كرسي الجير
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Rear Tyre	EXPIRED,DAMAGED	الاطار الخلفي
06.B Front Tyre	EXPIRED,DAMAGED	الاطار الامامي
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
07.B Other	STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
07.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.D Shock Absorber	BODY LEVEL LOW	ممتص الصدمات
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Engine Condition		المحرك
09.A Mount	CUT	كرسي
09.B Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING,ENGINE PARTS MISSING,OIL LEAK REFITTED	حالة المحرك النظرى
09.C Modification	AIR FILTER MODIIFED ,ENGINE BELT REMOVED .	تعديلات
10 Chassis Condition		الشاسي
10.A Chassis	FRONT BOTH SIDE CHASSIS REPAIRED,BEND	الشاسيه
11 Lights		الاضاءة
11.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.