

Queue Number 2822633

Transaction Date 15 Oct 2026, 13:30:55

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
42920603 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	4P3SRDJ1A9*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Galant
Model Year	2009
Color	Red
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED ,	غطاء المحرك
01.F Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED DENT . ,	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED, OILY MUDDY ,CHECKED ONLY VISIBLE AREA ,REAR RIGHT SIDE EXTENSION END MINOR DNT .	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Transmission Condition الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED.	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED.	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK /.	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT .	أزرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
10.B Mirror	LOOSE ,FADED .	المرآيا
10.C Audio	SCREEN CRACKED.	صوتيات
10.D Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القيادة
10.E Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
10.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
10.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

