



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	09 Sep 2021, 15:49:49
Transaction Number	33636257 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1N4AL4AP8LC114612
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Altima
Model Year	2020
Color	White
Mileage	16804

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	RIGHT SIDE BOTH PORTION REPAIRED, REPAINTED & FRONT LEFT SIDE PORTION REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	REPAINTED	دعامية
01.E Doors	RIGHT SIDE BOTH PORTION REPAIRED & REPAINTED	أبواب
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Other	OK	اخرى
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Other	OK	اخرى
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية

DEFECT	REMARKS	
06.B Other	OK	اخرى
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
08 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
08.A Other	OK	اخرى
08.B Mirror	OK	المرآيا
08.C AC Condition	A/C NOT COOLING	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.