



### Test Certificate

|                     |                          |                    |                  |
|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Site Number         | : 840-TASJEEL EM AUCTION | Plate Code         | : 0              |
| Transaction Number  | : 18732853               | Plate Category     | : PRIVATE        |
| Transaction Date    | : 12 DEC 2019 11:17:24   | Plate Number       | : 2219 EA        |
| Queue Number        | : 124532                 | Import Doc. Ref.   | :                |
| Chassis Number      | : 5NPE24AF1FH172219      | Manufacturer/Model | : HYUNDAI/SONATA |
| Engine Number       | :                        | Model Year         | : 2015           |
| Vehicle Class       | : LIGHT VEHICLE          | Vehicle Color      | : RED            |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION            |                    |                  |

### Statement of Vehicle Condition

| Defect   | Result | Remarks  |
|--|--------|--|
| AUTOMATIC TEST:  |        |  |
| 13 Brake System  |        | الفرامل  |
| 13.04 - Brake Test   | Passed | فحص الفرامل  |
| 14 Exhaust Gas Test  |        | الغاز العادم والكربون  |
| 14.01 - Exhaust Gas Test                                   | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون   |
| VISUAL TEST:   |        |  |
| 03 Brake System  |        | نظام الفرامل   |
| 03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands |        | قوة فرامل المحور الامامي   |
|  |        | BRAKE ROTOR RUSTY  |
| 04 Tires Rims  |        | الاطارات والعجلات  |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires                   |        | الاطارات الامامية  |
|  |        | ALL TIRES CRACK & UNEVEN WEAROUT                                       |
| 05 Body  |        | الهيكل   |
| 05.02 - Paint  |        | الصنع  |
|  |        | PAINT THICKNESS 96.3 TO 174 MICRONS //<br>BODY MINOR DENTS & SCRATCHES |
| 05.03 - Doors  |        | الابواب  |
|  |        | REAR BOOT DENT   |
| 05.05 - Bumpers  |        | الدعامية   |
|  |        | REAR BUMPER CRACK  |
| 05.07 - Floor  |        | الارضية  |
|  |        | UNDER BODY COVER DAMAGE  |
| 06 General Items   |        | الاشياء العامة   |
| 06.08 - Interior Lights                                    |        | الانوار الداخلية   |
|  |        | INTERIOR PARTLY TORN   |
| 06.14 - Transmission Condition                             |        | حالة ناقل الحركة   |
|  |        | OK   |
| 06.16 - Engine Condition, Smoke                            |        | حالة المحرك - الدخان   |
|  |        | OK   |
| 07 Remarks   |        | ملاحظات  |
| 07.04 - Others   |        | ملاحظات اخرى   |
|  |        | 92443 MILES  |
| 09 Auction   |        | الفحص الكامل   |
| 09.02 - Need Wheel Alignment                               |        | بحاجة الى ميزانية العجلات  |
| 09.06 - Chassis Ok   |        | الشاصي جيد   |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.