

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number
Transaction Number

840-Emirates Auctions 96010341 (CC10006) Transaction Date

09 Oct 2021, 18:03:37

Queue Number

312309



Chassis Number 1GKSKE32BR153421

Engine Number

Vehicle Class Car
Manufacturer GMC
Model Yukon

Model Year **2011** 

Color Grey

Mileage 39893 Km

	····································	
O1 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED & PORTION REPAIRED&RUSTY SPOT	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PART CHASSIS ,FLOOR GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	ALL BODY MOUNT REFITIED	الارضية
02 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
02.A Other	DASHBOARD DAMAGED	اخري
02.B AC Condition	AC LOW COOLING &NOT WORKING PROPERLY	المكيف
03 Chassis Condition		الشاصي
03.A Chassis	ОК	الشاسيه
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Other	ОК	اخري
05 Engine Condition		المحرك
05.A Other	ОК	اخري
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box	ОК	الجير
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH 2015 EXPIRE,CRACKED	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2015 EXPIRED.CRACKED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
09 Wipers and Arms		المساحات
09.A Other	WORN OUT	اخري
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	FRONT STABILIZER LINK BOOT CUT	مؤخرة الرودات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.