



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	02 Jun 2022, 14:35:36
Transaction Number	16107595 (CC10008)	Queue Number	312309



Chassis Number	WP1ZZZ9PZALA03644
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Porsche
Model	Cayenne
Model Year	2010
Color	Grey
Mileage	126934 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Seats Condition		المقاعد
01.A Seat Condition	DRIVER PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
02 Lights		الاضاءة
02.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A Other	GEAR LEVER KNOB LOOSE	اخرى
03.B AC Condition	OK	المكيف
03.C Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Gear Box Mount	MOUNT CRACKED	كرسي الجير
04.C Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
05 Body		جسم المركبة
05.A Fenders	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED,REPAINTED	مدكار
05.B Doors	REAR RIGHT SIDE PORTION REPAIRED, REPAINTED	أبواب

DEFECT	REMARKS	
05.C Trunk	PORTION REPAIRED,REPAINTED	صندوق
05.D Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
05.E Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Engine Condition		المحرك
09.A Visual Engine Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظري
09.B Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
10 Chassis Condition		الشاسي
10.A Chassis	OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.