



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>12 Jan 2022, 17:52:38</b>
Transaction Number	<b>27287942 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>MDHBN7AD5EG523078</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Nissan</b>
Model	<b>Sunny</b>
Model Year	<b>2014</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>177014 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>4</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHE	الصبغ
01.B Fenders	FRONT LEFT SIDE FENDER REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITTED & REAR LEFT SIDE PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.C Bonnet	PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
<b>02 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
02.A Engine Condition	SHAKING	حالة المحرك
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
03.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.B AC Condition	OK	المكيف
<b>04 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
04.A Gear Box	SIGN OF OIL WET	الجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>05 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
05.B Brake Pedal	BRAKE PADEL HARD	دواسة الفرامل
<b>06 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
06.A Other	WATER TANK CAP MISSING	اخرى
06.B Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
<b>07 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
07.A Seat Condition	DIRTY & FRONT SEATS SIDE COVE MINOR CRACKED,LOOSE	حالة المقاعد
07.B Seat Belt	OK	حزام الأمان
<b>08 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
08.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
08.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
08.C Rims Condition	RIMS GETTING RUSTY	حالة الجنوط
<b>09 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
09.A Chassis	OK	الشاسيه
<b>10 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
10.A Head Light	RIGHT SIDE MINOR FADED	الاضاءة الرئيسية
10.B Other	ALL LIGHT WORKING	اخرى
<b>11 Battery Condition</b>		<b>حالة البطارية</b>
11.A Battery Condition	OK	حالة البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.