



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>21 Sep 2021, 12:53:38</b>
Transaction Number	<b>71662688 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>SCBCF63W39C062327</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Bentley</b>
Model	<b>Continental</b>
Model Year	<b>2009</b>
Color	<b>White</b>
Mileage	<b>140907</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Fenders	REPAINTED	مدكار
01.B Floor	UNDER FLOOR COVERD	الارضية
01.C Paint	BODY PORTION REPAINTED (PAINT THICKNESS( 5.5 UP TO 12)	الصبغ
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Other	OK & UNDER ENGINE FULLY COVERD	اخرى
<b>04 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
<b>05 Wipers and Arms</b>		<b>المساحات</b>
05.A Other	OK	اخرى
<b>06 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
06.B Other	OK	اخرى
<b>07 Brake Condition</b>		<b>الفرامل</b>

DEFECT	REMARKS	
07.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
<b>08 Interior Condition</b>		<b>الاجزاء الداخلية</b>
08.A Other	OK	اخرى
08.B AC Condition	OK	المكيف
08.C Mirror	OK	المرآيا

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.