



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	22 Nov 2022, 16:51:07
Transaction Number	98608903 (CC10009)	Queue Number	627699



Chassis Number	WDBRF76J75F569297
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mercedes
Model	C55 AMG
Model Year	2005
Color	Grey
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Odometer reading	NOT AVAILBALE	قراءة عداد المسافات
01.B Mirror	NOT WORKING	المرايا
01.C Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
01.D AC Condition	NOT WORKING	المكيف
01.E Roof Ceiling	REAR LOOSE	بطانه السقف
01.F Dash Board	CONSOLE BOX DAMAGED	لوحة القيادة
02 Engine Condition		المحرك
02.A Smoke	WHITE SMOKE	دخان
02.B Visual Engine Condition	OIL LEAK & REFITTED, ELECTRICAL WIRING NOT FIX PROPERLY	حالة المحرك النظري
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
03.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
04 Body		جسم المركبة
04.A Paint	BODY TOTALY REPAINTED REPAIRED, MINOR DENTS,	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
	SCRATCHES	
04.B Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
04.C Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
04.D Floor	UNDER FLOOR COVERED VISIBLE AREA CHECKED ONLY.RUNNING BOARD DENT .	الارضية
04.E Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD REFITTED	اخرى
04.F Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	OIL LEAK & REFITTED,	حالة الجير النظرى
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Exhaust System		نظام العادم
07.A Modification	MODIFIED	تعديلات
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA ONLY /OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.