

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number Transaction Number

03.B Road Test

04.A Chassis

**840-Emirates Auctions** 71920118 (CC10008)

Transaction Date

19 May 2022, 16:31:33

Queue Number 312309

Chassis Number

WBAKB2102CDW90972

**Engine Number** 

Vehicle Class Car

Manufacturer **BMW** 

730 LI Model

Model Year 2012

White Color

100251 Km Mileage

Fuel Type

Petrol

No. Of Cylinders Specification

**GCC Specification** 

فحص علي الطريق

**REMARKS DEFECT** 

O1 Body		جسم المركبة
01.A Floor	UNDER FLOOR COVER	الارضية
01.B Paint	REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT, SCRATCHES	الصبغ

#### **02 Engine Condition** المحرك

02.A Visual Engine Condition	OIL LEAK & REFITTED	حالة المحرك النظرى
03 Transmission Condition		lleu

### الجير 03.A Visual Gear Box **REFITTED** حالة الجير النظرى

Condition NOT CHECK

**04 Chassis Condition** 

# الشاصي

## OK الشاسيه

### **05 Tires and Rims Condition** الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2017 CRACKED, EXPIRED & RIGHT SIDE 2020	الاطار الخلفى

### **06 Interior Condition** الحاله الداخليه

LOOSE 06.A Roof Ceiling بطانه السقف

DEFECT	REMARKS	
06.B Other	CENTER CUP CONSOLE BOX NOT CLOSED	اخري
06.C Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
06.D AC Condition	ОК	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
  Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.