





Test Certificate

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Site Number | : 840-EMIRATES AUCTION | Plate Code | : 0 |
| Transaction Number | : 20938586 | Plate Category | : PRIVATE |
| Transaction Date | : 05 SEP 2020 12:16:36 | Plate Number | : 557 EA |
| Queue Number | : 215964 | Import Doc. Ref. | : |
| Chassis Number | : SALLMAM548A266557 | Manufacturer/Model | : RANGE ROVER/HSE |
| Engine Number | : | Model Year | : 2008 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : WHITE |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | | |

Statement of Vehicle Condition

| Defect | Result | Remarks |
|--|--------|---|
| AUTOMATIC TEST: | | |
| 13 Brake System | | الفرامل |
| 13.04 - Brake Test | Passed | فحص الفرامل |
| 14 Exhaust Gas Test | | الغاز العادم والكربون |
| 14.01 - Exhaust Gas Test | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون |
| VISUAL TEST: | | |
| 02 Steering And Suspension System | | عجلة القيادة ونظام التوصيلات |
| 02.11 - Shock Absorbers | | مخمد الصدمات |
| 02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes | | التوصيلات |
| 03 Brake System | | نظام الفرامل |
| 03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands | | قوة فرامل المحور الامامي |
| 04 Tires Rims | | الاطارات والعجلات |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires | | الاطارات الامامية |
| 04.07 - Rims | | الرنجات |
| 05 Body | | الهيكل |
| 05.02 - Paint | | الصبغ |
| 06 General Items | | الاشياء العامة |
| 06.12 - Seats Condition And Seats Fixing | | المقاعد وحالتها وتثبيتها |
| 06.14 - Transmission Condition | | حالة ناقل الحركة |
| 06.16 - Engine Condition, Smoke | | حالة المحرك - الدخان |
| 07 Remarks | | ملاحظات |
| 07.04 - Others | | ملاحظات اخرى |
| 09 Auction | | الفحص الكامل |
| 09.02 - Need Wheel Alignment | | بحاجة الى ميزانية العجلات |
| 09.06 - Chassis Ok | | الشاصي جيد |
| 09.14 - Sign Of Front Accident | | أثر حادث في مقدمة المركبة |
| 09.16 - Sign Of Side Accident | | أثر حادث في جوانب المركبة |
| 09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights | | عطل في لوحة التحكم الالكتروني |
| | | LOW COOLANT LEVEL/ NUMBER PLATE LIGHT FAULTY/ SUSPENSION FAULTY & |



Test Certificate

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Site Number | : 840-EMIRATES AUCTION | Plate Code | : 0 |
| Transaction Number | : 20938586 | Plate Category | : PRIVATE |
| Transaction Date | : 05 SEP 2020 12:16:36 | Plate Number | : 557 EA |
| Queue Number | : 215964 | Import Doc. Ref. | : |
| Chassis Number | : SALLMAM548A266557 | Manufacturer/Model | : RANGE ROVER/HSE |
| Engine Number | : | Model Year | : 2008 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : WHITE |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | | |

Statement of Vehicle Condition

| | | |
|--|--|--------------------|
| 09.25 - Body Repainted | OTHER WARNING MESSAGES ON BODY PORTIONS REPAINTED | أثر صيغ في المركبة |
| <p>The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only. Tasjeel is not responsible for any hidden defects.</p> <p>شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط تسجيل غير مسئولة عن العيوب الخفية</p> | | |