



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	22 Jan 2023, 13:55:05
Transaction Number	11677040 (CC10006)	Queue Number	657721



Chassis Number	5N1AR18B38C658326
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	477033 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Rusty	UNDER BODY ,SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.B Paint	BODY PORTION REPAIRED ,REPAINTED .MKNOR DENTS SCRATCHES ON BODY ,	الصبغ
01.C Trunk	NOT OPEN .	صندوق
01.D Door Handle &Lock	FRONT LEFT OUTER LOCK COVER MISSING .	مقابض الأبواب والأقفال
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED .	دعامية
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME ,FENDER FRAME ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE HEAD REST MISSING.	حالة المقاعد
03 Chassis Condition		الشاسي
03.A Chassis	OK .	الشاسيه
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING .	حالة الجير النظري

DEFECT	REMARKS	
05 Lights		الاضاءة
05.A Head Light	LENS FADED .	الاضاءة الرئيسية
06 Interior Condition		الحالة الداخليه
06.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT & HORN NOT WORKING .	عجلة القيادة وازرار التحكم
06.B AC Condition	NORMAL COOLING .	المكيف
06.C Power Window Switch	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING PROPERLY .	مفتاح النافذه
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2017 EXPIRED ,CRACKED .	الاطار الخلفي
08 Engine Condition		المحرك
08.A Visual Engine Condition	REFITTED ,ABNORMAL NOISY ,OVER HEAT ,OIL LEAK .	حالة المحرك النظري
08.B Smoke	WHITE SMOKE.	دخان
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK & WEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	OIL LEAK .	زيت المقود

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.