

Queue Number

2482719

Transaction Date

26 Jun 2026, 12:37:04

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

39041023 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number	JTHBF30G12*****
Specification	Imported
Make	Lexus
Model	ES 300
Model Year	2002
Color	Silver
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION RUSTY , DUSTY	الصبغ
01.C Floor	UNDER BODY, FLOOR, CHASSIS , SUSPENSION PARTS NOT CHECKED	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN CRACKED	دعامية
01.E Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.F Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
01.G Door Handle & Lock	PORTION DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME , BULKHEAD , RADITOR SUPPORT REPAIRED , DENT	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	NOT CHECK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK ONLY STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START , ALL SYSTEM NOT CHECKED	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	EXTRA COVER , WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	EXPIRED , CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	EXPIRED , CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE CRACK	الضوء الخلفي
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
08.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
08.C Floor Matting	EXTRA COVER	فرش الأرضيه
08.D Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
08.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
08.F Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
08.G Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.H Air Bag	REFITTED	وسائد هوائية
08.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.J Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae