

Queue Number	2827624	Transaction Date	07 Oct 2026, 14:14:39
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	89901238 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	MMDAF26J7K*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Attrage
Model Year	2019
Color	Grey
Mileage	149029 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	3

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		
01.A Fenders	REAR RIGHT SIDE QUARTER PANEL REPAIRED ,REPAINTED .	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES .	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT . MUDDY .	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES .	دعامية
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , FENDER FRAME ,BULKHEAD ,RADIATOR SUPPORT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
02 Chassis Condition		
02.A Chassis	FRONT CHASSIS END ,CRASH BOX REPAIRED ,DENT GETTING RUSTY.	الشاسيه
03 Engine Condition		
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK PARTS REFITTED SHAKING , COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للمحرك
04 Transmission Condition		
04.A Gear Box Visual Condition	OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY GET JERKING.	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الامامي

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 .	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR SCRATCHES .	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED MOUNT BRACKET DAMAGED.	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	GETTING SPONGY.	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING.	مفتاح النافذه و الزجاج
09.C Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القيادة
09.D Sun Visor	MIRROR COVER MISSING.	حاجب الشمس
09.E Odometer reading	CLUSTER OVER LOOSE.	قراءة عداد المسافات
09.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
09.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae