

Queue Number

2916355

Transaction Date

28 Oct 2026, 16:42:33

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

83228109 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number

SALLAAV6F*****

Specification

GCC Specification

Make

Land Rover

Model

LR4

Model Year

2015

Color

Red

Mileage

168150 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION,REPAINTED ,PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PAINT THICKNESS TO HIGH	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERED OILY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION CRACKED	دعامية
01.E Other	BODY LEVEL LOW	اخرى
01.F Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.G Sign of front accident	FRONT ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.H Vehicle Color	MAROON	لون المركبة
01.I Vehicle Model	DISCOVERY LR4	طراز المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME DIRTY GETTING RUSTY PORTION DENT BODY LEVEL LOW NOT CHECK TO PROPERLY	الشاسيه
02.B Other	FOR MORE INSPECTION MAKE STEAM WASH & REMOVE INNER FENDER UNDER ENGINE COVER FOR RECHECK	اخرى
02.C Chassis Number	VIN LAMINATED CHECK DOOR POST STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK REFITTED OIL LEAK PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS GETTING FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطناير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY / CENTER CUP HOLDER COVER MISSING	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
11.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.F Engine Start Button	REMOTE PORTION WORN OUT	زر تشغيل المحرك
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae