CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2899717
Transaction Date	30 Oct 2026, 14:55:21
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	36188497 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	5N1AR2M5XG*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Pathfinder
Model Year	2016
Color	White
Mileage	232056 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	FRONT REFITTED,RIGHT SIDE MISALIGN	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED,EXCEPT ROOF TRUNK,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN SCRATCHES SIGN OF CRACK	دعامية
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED OILY MUDDY CHECKED ONLY VISIBLE AREA OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**
03.A Engine Visual Condition	OIL LEAK COMPONENT PARTS RUSTY SHAKING ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		**الجير**
04.A Gear Box Visual Condition	JERKING DELAY SHIFT,OIL LEAK PARTS RUSTY.	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACK EXPIRED	الاطار الخلفي

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	GETTING SPONGY	دواسة الفرامل
07.B Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	CRACKED	ربلة المقود
09.B Steering Box	OIL LEAK	جهاز المقود
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR CONDITION RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.C Sun Visor	LEFT SIDE LOOSE	حاجب الشمس
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae