

Queue Number

2761062

Transaction Date

17 Sep 2026, 14:45:07

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

72675720 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number	5N1AA08B85*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Armada
Model Year	2005
Color	Brown
Mileage	202858 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Trunk	DOOR HANDLE DAMAGED	صندوق
01.F Door Handle & Lock	OUTER HANDLE PORTION DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.G Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.H Vehicle Color	GOLDEN	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED GETTING RUSTY PORTION DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	ABNORMAL NOISY REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT / FRONT LEFT HEADREST MISSING	حالة المقاعد
---------------------	--	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Other	LEAK , NOISY , DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	2021 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطانير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
10.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	NOT WORKING / GRILL DAMAGED	المكيف
11.C Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القيادة
11.D Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

