



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	10 Oct 2021, 17:42:45
Transaction Number	96178980 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1GYFK33219R137034
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Cadillac
Model	Escalade
Model Year	2009
Color	Black
Mileage	0 N/A

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	RIGHT SIDE & REAR LEFT SIDE REPAIRED , REPAINTED	مدكار
01.B Doors	RIGHT SIDE REPAINTED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION , CHASSIS FRAME GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	REPAINTED & MISALIGN	دعامية
01.E Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY & RUST PROOFED	الشاسيه
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Other	COVER FADED	اخرى
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019/2020	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019/2018	الاطار الخلفي
05 Wipers and Arms		المساحات
05.A Other	WORN OUT	اخرى
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية

DEFECT	REMARKS	
06.B Other	OK	اخرى
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Caliber Brake	GETTING RUSTY	جهاز الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS BUSHES DRY CRACKED & GETTING RUSTY	ازرع
08.B Suspension Subframe	SUSPENTION SUB FRAME GETTING RUSTY	
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BUSHES CRACKED	مؤخرة الرودادات
09.B Steering Box	OIL LEAK DRIPPING	جهاز المقود
09.C Other	STABILIZER LINK BUSHES DRY CRACKED	اخرى
10 Interior Condition		الاجزاء الداخلية
10.A Other	AUDIO NOT WORKING	اخرى
10.B Mirror	RIGHT SIDE AUTO NOT WORKING	المرآيا
10.C AC Condition	OK	المكيف
11 Engine Condition		المحرك
11.A Other	NOISY	اخرى
12 Transmission Condition		الجير
12.A Gear Box	OK	الجير
12.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED	كرسي الجير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.