

|              |                         |                    |                              |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| Queue Number | 2659888                 | Transaction Date   | 18 Aug 2026, 12:50:48        |
| Site Name    | 840 - Emirates Auctions | Transaction Number | 74923104 (CC10008) (CC10012) |





## Vehicle Details

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Chassis Number    | 5KBRL6880K*****   |
| Specification     | GCC Specification |
| Make              | Honda             |
| Model             | Odyssey           |
| Model Year        | 2019              |
| Color             | Unknown           |
| Mileage           | 129777 Km         |
| Fuel Type         | Petrol            |
| Transmission Type |                   |
| No. Of Cylinders  | 6                 |

| Condition | Remarks | الحالة |
|-----------|---------|--------|
|-----------|---------|--------|

| 01 Body                     | جسم المركبة                                                                   |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Fenders                | REAR LEFT SIDE , FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED | مدكار                      |
| 01.B Paint                  | BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES                  | الصبغ                      |
| 01.C Doors                  | FRONT BOTH SIDE REPAINTED                                                     | أبواب                      |
| 01.D Rusty                  | UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                                     | صدأ                        |
| 01.E Bumper                 | MISALIGN ,FRONT STRIP MISSING                                                 | دعامية                     |
| 01.F Bonnet                 | REFITTED ,STAND MISSING                                                       | غطاء المحرك                |
| 01.G Trunk                  | MISALIGN                                                                      | صندوق                      |
| 01.H Sign of front accident | FENDER FRAME ,RADIATOIR SUPPORT,BULK HEAD REPAIRED                            | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| 01.I Vehicle Color          | BROWN                                                                         | لون المركبة                |

| 02 Chassis Condition |                                  | الشاسي  |
|----------------------|----------------------------------|---------|
| 02.A Chassis         | FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED | الشاسيه |

| 03 Engine Condition          |  |  | المحرك                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Other                   |  | OIL DIP STICK DAMAGED                                                               | اخرى                  |
| 03.B Engine Visual Condition |  | OIL LEAK, REFITTED                                                                  | الحالة النظرية للمحرك |

| 04 Transmission Condition      |          | الجير                |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| 04.A Gear Box Visual Condition | REFITTED | الحالة النظرية للجير |

| Condition                               | Remarks                                                                        | الحالة                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 04.B Road Test                          | NOT CHECK                                                                      | فحص علي الطريق             |
| <b>05 Tires and Rims Condition</b>      |                                                                                | <b>الاطارات</b>            |
| 05.A Front Tyre                         | LEFT SIDE 2024 RIGHT SIDE 2022                                                 | الاطار الامامي             |
| 05.B Rear Tyre                          | LEFT SIDE 2025 RIGHT SIDE 2024                                                 | الاطار الخلفي              |
| 05.C Rims Condition                     | MINOR DENT,SCRATCHES                                                           | حالة الجنوط                |
| <b>06 Wipers and Arms</b>               |                                                                                | <b>المساحات</b>            |
| 06.A Wiper Arm &Blade                   | BOTTLE CAP MISSING                                                             | ازرع المساحات والشفرات     |
| <b>07 Lights</b>                        |                                                                                | <b>الاضاءة</b>             |
| 07.A Head Light                         | NOT WORKING                                                                    | الاضاءة الرئيسية           |
| 07.B Indicator & Hazard light           | FRONT RIGHT SIDE LOOSE                                                         | الاشارات                   |
| 07.C Warning Light                      | WARNING LIGHT ,MESSAGE SHOW IN DISPLAY                                         | ضوء تحذير                  |
| 07.D Fog light                          | NOT WORKING ,LENS FADED                                                        | كشف الضباب                 |
| <b>08 Brake Condition</b>               |                                                                                | <b>الفرامل</b>             |
| 08.A Disc&Drum                          | GETTING RUSTY                                                                  | دسك وطناير الفرامل         |
| <b>09 Suspension System</b>             |                                                                                | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 09.A Suspension Subframe                | FRONT REFITTED                                                                 | ازرع                       |
| 09.B Arms                               | BUSHES CRACK                                                                   |                            |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                                                                                | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 10.A Other                              | INERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF WATER FLOODED                              | اخرى                       |
| 10.B Mirror                             | RIGHT SIDE FOLDING NOT WORKING                                                 | المرايا                    |
| 10.C AC Condition                       | OK                                                                             | المكيف                     |
| 10.D Dash Board                         | AIR BAG AREA REPAIRED ,LEFT SIDE GRILL MISSING ,RIGHT SIDE LOWER COVER MISSING | لوحة القيادة               |
| 10.E Door Panel                         | PORTION WORN OUT                                                               | لوحة بطانة الباب           |
| 10.F Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                                                       | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 10.G Sunroof                            | NOT WORKING                                                                    | فتحت سقف                   |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)

# شهادة فحص المركبة

## Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات  
Vehicle Registration



|                   |       |                   |
|-------------------|-------|-------------------|
| وقت البدء:        | 13:35 | Start Time:       |
| وقت الانتهاء:     | 13:39 | End Time:         |
| رقم الحارة:       | 01    | Lane:             |
| رقم التذكرة:      | 188   | Token No.:        |
| رقم المحاولة:     | 1     | Attempt No.:      |
| عدد مرات الطباعة: | 1     | Number of Prints: |

|                      |                                                                         |                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| رقم الشهادة:         | 5 MUT 2026 29326504                                                     | Certificate Number:        |
| تاريخ الفحص:         | 20-08-2026                                                              | Inspection Date:           |
| صلاحية الفحص:        | 18-09-2026                                                              | Certificate Validity Date: |
| تاريخ طباعة الشهادة: | 20-08-2026                                                              | Certificate Print Date:    |
| الخدمات:             | Registration Test<br>فحص التسجيل                                        | Services:                  |
| شريك فحص المركبات:   | Al Mutakamela Vehicle Testing LLC<br>المتكاملة لفحص المركبات            | Vehicle Testing Partner:   |
| مركز الفحص:          | Al Mutakamela Vehicle Testing Alaweer<br>المتكاملة لفحص المركبات العوير | Vehicle Testing Centre:    |
| مدة الفحص:           | 4 min 9 sec                                                             | Total Time Taken:          |
| رقم موعد الفحص:      | --                                                                      | Appointment Reference No.: |

### بيانات المركبة / Vehicle Details

|                       |                                              |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| بيانات اللوحة:        | CC 49662 Dubai Private<br>CC 49662 دبي خصوصي | Plate Details:            |
| رقم القاعدة:          | 5KBRL6880KB701087                            | Chassis No.:              |
| نوع المركبة:          | HONDA<br>هوندا                               | Vehicle Type:             |
| تفاصيل النوع:         | ODYSSEY<br>أوديسي                            | Vehicle Model:            |
| فئة المركبة:          | Light Vehicle<br>مركبة خفيفة                 | Vehicle Class:            |
| نوع الهيكل:           | STATION<br>استيشن                            | Body Type:                |
| الوقود:               | Benzene<br>بنزين                             | Fuel Type:                |
| اللون:                | Golden<br>ذهبي                               | Color:                    |
| اتجاه عجلة القيادة:   | --                                           | Driving Direction:        |
| الابعاد (أ x ب x ط):  | -- x -- x --                                 | Dimensions(H x W x L):    |
| قراءة العداد الحالية: | 129780 Kms<br>كيلومتر / 129780               | Current Odometer Reading: |
| بلد الصنع:            | United States<br>الولايات المتحدة            | Origin:                   |

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| ناقل الحركة:    | Automatic<br>أوتوماتيك | Gear Type:    |
| رقم المحرك:     | J35Y72079651           | Engine No.:   |
| عدد المحاور:    | 2                      | Axles No.:    |
| عدد الأبواب:    | 5                      | No. of Doors: |
| الوزن الاجمالي: | 2600 Kgs<br>كجم / 2600 | G. V. W.:     |
| الوزن فارغة:    | 1970 Kgs<br>كجم / 1970 | Empty Weight: |
| سنة التصنيع:    | 2019                   | Model Year:   |
| قوة المحرك:     | --                     | Horsepower:   |
| عدد الأسطوانات: | 4                      | Cylinders:    |
| عدد المقاعد:    | 8                      | No. of Seats: |

### انبعاثات الكربون / Carbon footprint

استمر في حماية بيئة / Keep protecting Dubai environment / دبي



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.  
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.  
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.  
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



# شهادة فحص المركبة

## Test Certificate



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>25404 KM / كم</b><br>Distance per year<br>المسافة المقطوعة سنوياً |  <b>1806 L / لتر</b><br>Fuel consumed per year<br>استهلاك الوقود سنوياً |  <b>7243 AED / درهم</b><br>Fuel cost per year<br>تكلفة الوقود سنوياً |  <b>4.4 ton / طن</b><br>Carbon footprint per year<br>انبعاثات الكربون سنوياً |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

|                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي<br>Service brake imbalance on front axle<br>15 % | نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي<br>Service brake imbalance on rear axle<br>3 % | نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد<br>Parking brake imbalance between LHS and RHS<br>5 % | نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول<br>Vehicle on Petrol CO Reading<br>0 % |
| نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول<br>Vehicle on Petrol HC Reading<br>13 PPM VOL                |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                        |

### Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD,RADIATOR FRAME,FENDER FRAME,FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED CCM OK

### Payment Details / تفاصيل الدفع

|                                                |                    |                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Inspection Performed by: 789                   | تمّ الفحص من قبل : | Transaction Number: 29326504                                                             | رقم المعاملة :       |
| Service Name: Registration Test<br>فحص التسجيل | اسم الخدمة :       | Payment Method: Cash<br>نقدي                                                             | طريقة الدفع :        |
| Attempt No.: 1                                 | رقم المحاولة :     | Total Service Fees: 170 AED Paid On 20/08/2026<br>170 درهم وتم الدفع في تاريخ 20/08/2026 | إجمالي رسوم الخدمة : |
| Parking Slot No.: --                           | رقم الموقف :       | Received by: Ashraf Ali Tamimulansary<br>اشرف على                                        | تم الاستلام من :     |



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.  
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.  
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.  
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.  
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

