



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18608992	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 25 NOV 2019 11:14:24	Plate Number	: 2814 EA
Queue Number	: 120538	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: MPADL33P36H502814	Manufacturer/Model	: ISUZU/D-MAX
Engine Number	:	Model Year	: 2006
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		FRONT TIRE 2016, REAR TIRE 2015 & 2016
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصيغ
		BODY DENT & SCRATCHES
06 General Items		الاشياء العامة
06.13 - Exhaust System		نظام العادم
		EXHAUST SYSTEM REWELDED
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		115534 KM
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok		فحص حالة الماكينة والجير
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
		ENGINE OIL STAIN, ABNORMAL NOISE FORM OUTER ENGINE
09.15 - Sign Of Rear Accident		أثر حادث في مؤخرة المركبة
		REAR BACK PANEL, QUATER PANEL, BUMPER FRAME REPAIRED
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
		ALL A/C GRILL CRACK
09.25 - Body Repainted		أثر صيغ في المركبة
		BODY PORTION REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.