



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	25 Oct 2021, 18:10:47
Transaction Number	13639614 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1GKS27KJ5FR258573
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	GMC
Model	Yukon
Model Year	2015
Color	White
Mileage	79379 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Doors	REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Fenders	FRONT RIGHT & REAR LEFT FENDER REPAINTED ,PORTION REPAIRED	مدكار
01.D Bonnet	REPAINTED,REFITIED	غطاء المحرك
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019/2020	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018/2021	الاطار الخلفي
03 Chassis Condition		الشاصي
03.A Chassis	OK	الشاسيه
04 Engine Condition		المحرك
04.A Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك
04.B Other	4WD BUTTON BROKEN	اخرى
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

DEFECT	REMARKS	
05.B Gear Box	OK	الجير
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Interior Condition		الحالة الداخليه
08.A AC Condition	OK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.