CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3013167
Transaction Date	20 Nov 2026, 16:53:36
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	21239574 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	ADMDN13E38*******
Specification	GCC Specification
Make	Hummer
Model	H3
Model Year	2008
Color	Black
Mileage	176474 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	5

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.D Bumper	PORTION CRACK	دعامية
01.E Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.F Trunk	INNER COVER PART MISSING	صندوق
01.G Door Handle &Lock	REAR RIGHT SIDE DOOR OUTER HANDLE PART MISSING	مقابض الأبواب والأقفال
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUST PROOFED GETTING RUSTY PORTION DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN AREA GETTING RUSTY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT RUBBER DRY CRACK	كرسي
03.B Other	HEATER PIPE DISCONNECTED	اخري
03.C Engine Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY , OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SEAT SIDE COVER LOOSE	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	OIL PAN DENT , MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	HUB COVER MISSING / STUD DAMAGED	حالة الجنوط
07 Wipers and Arms		المساحات
07.A Wiper Arm &Blade	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING,RIGHT NOT WORKING PROPERLY	ازرع المساحات والشفرات
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LEFT SIDE NOT WORKING GRILL PORTION CRACK	الاضاءة الرئيسية
08.B Tail Light	PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08.C Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Hand Brake	LEVER DAMAGED	فرامل اليد
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Leaf Spring	MISALIGN , BUSHES DRY CRACK	
10.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
12 Interior Condition		الحاله الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخري
12.B Mirror	LEFT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY,RIGHT NOT WORKING	المرايا
12.C AC Condition	OK,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
12.D Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
12.E Dash Board	GLOVE BOX LOCK DAMAGED NOT OPEN STUCK	لوحة القياده
12.F Steering Wheel and control buttons	HARD	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.G Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
12.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط

link: carcheck.ae/certificate



carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30198237	رقم الشهادة:
Inspection Date:	17-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	16-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	17-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	6 min 55 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	11:13	وقت البدء:
End Time:	11:20	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	132	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Change possession:	72312197	نقل حيازة:
Chassis No.:	ADMDN13E384455187	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	HUMMER هامر	نوع المركبة:
Vehicle Model:	H3 اتش 36	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	STATION استيشن.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	Black اسود	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✕ 176471 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	269146 Kms / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	South Africa جنوب افريقيا	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	M84455187	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2900 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	2300 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2008	سنة التصنيع:
Horsepower:	72	قوة المحرك:
Cylinders:	5	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0.01 %	27 %	20 %	4 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
9 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Dip beams(Low Beams) headlight أضواء شعاع منخفضة الرأس	Busted bulb المصباح لا يعمل	Major رئيسي
Warning triangle مثلثات التحذير	Others (Major) عُيوب أخرى (بليغة)	Major رئيسي
CHANGE WIPERS AND FIX PROPERLY		
Warning triangle مثلثات التحذير	Missing المثلث العاكس مفقود	Major رئيسي

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التاكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BODY MINOR SCRATCH AND DENT // UNDER BODY COMPONENTS AND CHASSIS PARTLY RUST // OLD KM - 269146

Odometer Record
Replace Events Date

17/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	28152,27323,27078,27323	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30198237	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 17/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 17/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.