



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>09 Mar 2023, 13:04:02</b>
Transaction Number	<b>46605059 (CC10008)</b>	Queue Number	<b>685377</b>



Chassis Number	<b>WBADM31060GR08706</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>BMW</b>
Model	<b>520 I</b>
Model Year	<b>1999</b>
Color	<b>--</b>
Mileage	<b>001 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>Imported</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
01.A Chassis Number	VIN CHECKED ONLY ON FRONT RIGHT SIDE FENDER APRON	رقم القاعدة
01.B Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Front Tyre	CRACKED	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	CRACKED	الاطار الخلفي
<b>03 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
03.A Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
03.C Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
03.D Other	GEAR SHIFTING LEVER CONSOLE BOX DAMAGED	اخرى
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
<b>05 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
05.A Paint	PAINT NOT CHECKED,MINOR DENT SCRATCHES ON BODY ,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ

DEFECT	REMARKS	
05.B Floor	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION ,FLOOR,CHASSIS NOT CHECKED	الارضية
05.C Bumper	DAMAGED,GRILL MISSING	دعامية
05.D Other	VISUAL TEST ONLY	اخرى
05.E Vehicle Color	BLACK	لون المركبة
<b>06 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
06.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING	حالة المحرك النظرى
<b>07 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
07.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
<b>08 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>
08.A Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظرى

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.