



## TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	15 Dec 2022, 14:10:34
Transaction Number	87635083 (CC10008)	Queue Number	642555



Chassis Number	LGWFF7A52NJ028984
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	-
Model	
Model Year	2022
Color	Silver
Mileage	2848 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	Imported

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		الحاله الداخليه
01.A Roof Light	REAR COVER LOOSE	أنارة السقف
01.B AC Condition	OK	المكيف
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
<b>03 Body</b>		جسم المركبة
03.A Paint	BODY MINOR SCRATCHES	الصبغ
03.B Vehicle Model	GREAT WALL HAVAL H3 TANK 300	طرز المركبة
<b>04 Transmission Condition</b>		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
<b>05 Engine Condition</b>		المحرك
05.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظرى
<b>06 Chassis Condition</b>		الشاصي

## DEFECT

## REMARKS

06.A Chassis

OK

الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.