

Queue Number 2367394

Transaction Date 06 May 2026, 16:55:06

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
11666592 (CC10009) (CC10009)

Vehicle Details

Chassis Number JN6BE6BS2H*****
 Specification GCC Specification
 Make Nissan
 Model Urvan
 Model Year 2017
 Color --
 Mileage 479764 Km
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body	جسم المركبة
---------	-------------

01.A Paint	BODY FULLY STICKER FADED PAINT NOT CHECKED MINOR DENTS SCRATCHES PORTION RUSTY.	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR DENT	الارضية
01.D Vehicle Color	WHITE ADVERTISMENT SSTICKER	لون المركبة

02 Chassis Condition	الشاسي
----------------------	--------

02.A Chassis	PORTION RUSTY MINOR DENT, OK	الشاسيه
--------------	------------------------------	---------

03 Engine Condition	المحرك
---------------------	--------

03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK P REFITTED , SHAKING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

04 Exhaust System	نظام العادم
-------------------	-------------

04.A Catalytic Converter	CUT REWELDED	دبة البيئة
--------------------------	--------------	------------

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED, GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	-------------------------	----------------------

05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
----------------	-------------	----------------

06 Tires and Rims Condition	الاطارات
-----------------------------	----------

06.A Front Tyre	2022	الاطار الامامي
-----------------	------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
06.B Rear Tyre	2021	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	REAR LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INNER PARTS GETTING RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
09.C Power Window Switch And Glass	NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae