

Queue Number 2861955

Transaction Date 12 Oct 2026, 16:47:35

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
29212642 (CC10013) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number 1LN6L9PK3H*****
 Specification Imported
 Make Lincoln
 Model Continental
 Model Year 2017
 Color White
 Mileage 56067 Miles
 Fuel Type Petrol
 Transmission Type
 No. Of Cylinders 6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	REPAINTED PORTION REPAIRED,FRONT BOTH REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION GETTING FADED	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE,REAR BOTH REPAINTED PORTION REPAIRED,RIGHTSIDE OUTER STRIP COVER SIGN OF CRACK	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERED MISSING PORTION DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامة
01.G Roof	REPAINTED PORTION REPAIRED	السقف
01.H Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.I Trunk	PORTION REPAIRED REPAINTED MISALIGN,SWITCH DAMAGED,COMAPARTMENT COVER HANDLE MISSING	صندوق
01.J Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE DOOR INNER LOCK SWITCH FADED	مقابض الأبواب والأقفال
01.K Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD , ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.L Sign of back accident	BACK PANEL , QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	RIGHT SIDE FRONT & REAR CHASSIS OUTER SKIRT & FRONT END BRACKET DENT BEND	الشاسية
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

Condition	Remarks	الحالة
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	JERKING , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	LEFT SIDE GETTING FADED	المرايا
10.C AC Condition	LOW COOLING, SWITCH PORTION FADED	المكيف
10.D Power Window Switch And Glass	FRONT LEFT SIDE NOT WORKING PROPERLY	مفتاح النافذه و الزجاج
10.E Audio	LCD, SWITCH PANEL PORTION GETTING WORN OUT	صوتيات
10.F Dash Board	GLOVE BOX INNER PORTION DAMAGED LOOSE	لوحة القيادة
10.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
10.H Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
10.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.J Gear Shifting Lever	SWITCH WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح



وقت البدء:	20:37	Start Time:
وقت الانتهاء:	20:46	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	285	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

بيانات المركبة / Vehicle Details

بيانات اللوحة:	--	Plate Details:
رقم القاعدة:	1LN6L9PK3H5623765	Chassis No.:
نوع المركبة:	LINCOLN لينكولن	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	CONTINENTAL كونتيننتال	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	90229 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United States الولايات المتحدة	Origin:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً في 12 شهر)

	27770 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		2858 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		11461 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		6.9 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---	--	---	--	--

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 14 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 2 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 8 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.01 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 13 PPM VOL			

Inspection Findings / نتائج الفحص

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	تم التأكد من صحته / Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size سعة المحرك اختلف في حجم المحرك	2500	3700	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED AND HAVING MINOR DENT HAVING DUBAI PASS CCM W/O:20261009-2,FRONT BUMPER FRAME, CRASH BOX, RADIATOR FRAME , RIGHT SIDE FENDER, REAR RIGHT SIDE WHEEL ARCH, QUARTER PANEL, BACK PANEL, BUMPER FRAME REPAIRED..

	Odometer Record Replace Events Date	09/10/2026	سجل عداد المسافات استبدال تاريخ الأحداث
--	--	------------	--

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 910	تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29816522	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 09/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 09/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Julie Rizalda Gollosso جولي ريزالدا جولوسو	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة وسبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

