

Queue Number

2877709

Transaction Date

19 Oct 2026, 13:53:06

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

22125354 (CC10026) (CC10026)



Vehicle Details

Chassis Number	JM7GG32F67*****
Specification	GCC Specification
Make	Mazda
Model	6
Model Year	2007
Color	Silver
Mileage	234846 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Pillars	RIGHT SIDE A,B,C PILLAR ROCKER PALE REPAIRED	القوائم
01.F Sign of back accident	BACK PANEL , BUMPER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY , OILLY MUDDY	الشاسيه
--------------	-------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
---------------------	------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	SIGN OF CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	أزرع
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CRACK	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Steering Box	MINOR OIL LEAK	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR DAMAGE	المرآيا
11.C AC Condition	NOT COOLING	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	FRONT BOTH SIDE MAIN SWICTH NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضيه
11.F Dash Board	PORTION DAMAGE	لوحة القيادة
11.G Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
11.H Sun Visor	PORTION WORN OUT	حاجب الشمس
11.I Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.J Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.K Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.L Engine Start Button	REMOTE DAMAGE	زر تشغيل المحرك

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص

only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae