

Queue Number 2877785

Transaction Date 21 Oct 2026, 12:22:29

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
20078957 (CC10021) (CC10021)

Vehicle Details

Chassis Number	1YVHP82B49*****
Specification	GCC Specification
Make	Mazda
Model	6
Model Year	2009
Color	Yellow
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Doors	FRONT LEFT SIDE DAMAGED	أبواب
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.F Windshield	DAMAGED	زجاج
01.G Bonnet	MODIFIED	غطاء المحرك
01.H Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED,MUDDY,PORTION DENT	الشاسيه
--------------	------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY,PARTS MISSING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Exhaust System

نظام العادم

Condition	Remarks	الحالة
05.A Modification	PARTS MISSING	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظره للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACKED	الاطار الخلفي
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
10.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
11.B Mirror	BOTH SIDE COVER MISSING,DAMAGED	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.E Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

