



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Oct 2021, 17:56:24
Transaction Number	16707372 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WP1ZZZ9PZ8LA82848
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Porsche
Model	Cayenne
Model Year	2008
Color	White
Mileage	83776 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	8
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Doors	BOTH DOOR REPAINTED,PORTION REPAIRED	أبواب
01.C Fenders	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.D Bonnet	SHOCK STAND WEAK NOT WORKING	غطاء المحرك
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي
04 Wipers and Arms		المساحات
04.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
05 Chassis Condition		الشاصي
05.A Chassis	OK	الشاسيه
06 Engine Condition		المحرك

DEFECT	REMARKS	
06.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Gear Box	OK	الجير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.