CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2784932
Transaction Date	24 Sep 2026, 14:47:00
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	82839992 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number	VF1LRREX4J*******
Specification	GCC Specification
Make	Renault
Model	Megane
Model Year	2018
Color	Grey
Mileage	137845 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FIBER PAINT NOT CHECK	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED MINOR DENT SCRATCHES PORTION GETTING FADED	الصبغ
01.C Doors	RIGHT SIDE BOTH REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR COVERED MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION SCRATCHES CRACK	دعامية
01.G Bonnet	PORTION TOUCH UP	غطاء المحرك
01.H Trunk	MISALIGN / NOT OPEN	صندوق
01.I Vehicle Color	GOLDEN	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED,PARTS GETTING RUSTY , MUDDY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		**الاطارات**
06.A Front Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2024 DRY CRACK	الاطار الخلفي
07 Brake Condition		**الفرامل**
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		**ممتص الصدمات**
08.A Shock Absorber	MINOR LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09 Steering Condition		**المقود**
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		**الحاله الداخليه**
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.C Power Window Switch And Glass	MIAN SWITCH WORN OUT	مفتاح النافذه و الزجاج
10.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT	لوحة القياده
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT CRACK	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae