



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	19 Jan 2023, 11:31:45
Transaction Number	49039595 (CC10010)	Queue Number	657700



Chassis Number	1N4AL11D85C329902
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Nissan
Model	Altima
Model Year	2005
Color	Grey
Mileage	394772 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A Dash Board	DAMAGED	لوحة القيادة
01.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.C Audio	SCREEN MISSING	صوتيات
01.D Door Panel	PORTION DAMAGED	لوحة بطانة الباب
01.E AC Condition	NOT COOLING,GRILL PORTION DAMAGED	المكيف
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	REFITTED,OIL LEAK	حالة الجير النظري
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	BODY PORTION REPAIRED,PORTION REPAINTED, DENT,SCRATCHES,PORTION FADED,PORTION RUSTY	الصبغ
03.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
03.C Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
03.D Door Handle &Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER DOOR HANDLE DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
03.E Floor	PORTION DENT	الارضية

DEFECT	REMARKS	
03.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 CRACKED,PUNCTURE	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الخلفي
05 Steering Condition		المقود
05.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
05.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
05.C Axle	BOOT LEAK	اكسلات
05.D Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY,VISIBLE AREA OK	الشاسيه
07 Engine Condition		المحرك
07.A Smoke	WHITE SMOKE	دخان
07.B Visual Engine Condition	REFITTED,OIL LEAK	حالة المحرك النظري
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK,WEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSH CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Lights		الاضاءة
09.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.