CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2934070
Transaction Date	03 Nov 2026, 12:49:51
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	20254442 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number	3N1BC1A61B*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2011
Color	White
Mileage	316834 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,SCRATCHES , LOOSE ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL COMPARTMENT FLOOR REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION LOOSE	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED DAMAGED.	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED.	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	RUSTY.	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK.,	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخري
11.B Mirror	CENTER MIRROR FADED.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
11.D Audio	ANTENA MISSING	صوتيات
11.E Dash Board	PORTION LOOSE.	لوحة القياده
11.F Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.G Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.