



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 20140413	Plate Category	:
Transaction Date	: 05 JUL 2020 12:32:24	Plate Number	:
Queue Number	: 192785	Import Doc. Ref.	: 52547 EA
Chassis Number	: MR0EX12G6F2352547	Manufacturer/Model	: TOYOTA/HILUX
Engine Number	:	Model Year	: 2015
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 267580

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Failed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers	REAR LHS WEAK.	مخمد الصدمات
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires	ALL TYRES 2019.	الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty	CHASSIS FRAME UNDER FLOOR PARTS MINOR RUSTY.	الصدأ
05.02 - Paint	BODY DENTS SCRATCHES.	الصنغ
05.04 - Fenders	FRONT FENDER FRAMES, APRON, BULK HEAD REPAIRED.	المدكار
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok	OK	الشاصي جيد
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.25 - Body Repainted	BONNET, FENDERS, LHS DOORS, RR CARRIER PORTIONS REPAINTED.	أثر صنغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية