CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2941886
Transaction Date	05 Nov 2026, 13:03:15
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	40689085 (CC10008) (CC10008)



Vehicle Details

Chassis Number	MA3NC2B12K*******
Specification	GCC Specification
Make	Suzuki
Model	Ertiga
Model Year	2019
Color	Maroon
Mileage	107425 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE ,REAR BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT,SCRATCHES,PORTION GETTING FADED	الصبغ
01.C Doors	LEFT SIDE BOTH DOOR REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN	دعامية
01.F Bonnet	OPENING HANDLE DAMAGED	غطاء المحرك
01.G Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED	صندوق
01.H Sign of front accident	BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident	BACK PANEL MINOR DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير

Condition	Remarks	الحالة
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	REAR RIGHT SIDE MINOR OIL LEAK	ممتص الصدمات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B AC Condition	OK	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae