CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2877744
Transaction Date	19 Oct 2026, 17:41:48
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	62643470 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number	KL1PJ5C53D*******
Specification	GCC Specification
Make	Chevrolet
Model	Cruze
Model Year	2013
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, RUST PROOFED, MUDDY	الارضية
01.D Sign of side accident	FRONT BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.E Sign of back accident	BACK PANEL, QUATER PANEL, COMPARTMENT REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	COVERD, CHECKED, VISIBLE AREA ONLY/ OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK . PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACKED WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
09.C Axle	BOOT CUT	اكسلات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
10.D Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae